

Water Footprint Inventory and Water Scarcity Impact Assessment Verification Statement

Su Ayak İzi Envanteri ve Su Kıtlığı Etki Değerlendirmesi Doğrulama Beyanı

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

Organizational Boundaries / Organizasyonel Sınırlar

Yaşar Bayboğan Kampüsü Çukurova Uluslararası Havalimanı Yolu Üzeri 33800 Yenice/Mersin

The Water Footprint Inventory Report has been verified to meet the standard requirements specified below / *Su Ayak İzi Envanter Raporunun, aşağıda belirtilen standart gerekliliklerini karşıladığı doğrulanmıştır.*

ISO 14046:2014

Groundwater use / <i>Yeraltı suyu kullanımı</i>	:	- m ³
Surface water use / <i>Yüzey suyu kullanımı</i>	:	13.759,93 m ³
Rainwater use / <i>Yağmur suyu kullanımı</i>	:	- m ³
Pollution Dilution Requirement / <i>Kirlilik Seyreltme Gereklinimi</i>	:	5.383,08 m ³
Reporting Unit / <i>Raporlama Birimi</i>	:	m ³ /kişi-yıl
Results by Reporting Unit / <i>Raporlama Birimine Göre Sonuç</i>	:	4,32 m ³ /kişi-yıl
Water Scarcity Impact / <i>Su Kıtlığı Etkisi</i>	:	613.968,07 m ³ -eq

Level of Assurance / *Güven Seviyesi* : Reasonable/Makul

Verification Report Date / *Versiyon Doğrulama Rapor Tarihi / Version* : 30.03.2026 / 00

Reporting Period / *Raporlama Dönemi* : 01.01.2025 - 31.12.2025

Statement No / *Beyan No* : WP-GNL-588 / 2025

Approved by / *Onaylayan*

Okay Kayhanlı
General Manager / *Genel Müdür*

